四川省高速公路建设从业单位

2025年第1季度考核表

评价单位：四川成内渝高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ1项目经理部	133071.829	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-4 2.0	特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分，	98.00
2	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ7项目经理部	161603.497	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分，	98.00
3	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB6项目经理部	187400	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-21 2.0	工地试验室不符合要求。扣2.0分，	98.00
4	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ2项目经理部	94365.6041	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-16 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分，	97.00
5	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB3项目经理部	790655	中铁城市发展投资集团有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-5-4 2.0	特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分， 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项。扣2.0分，	96.00
6	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB3-3项目经理部	99238.8375	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-21 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分， 工地试验室不符合要求。扣2.0分，	96.00
7	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ4项目经理部	194017	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-21 2.0 GLSG2-3-20 1.0	工地试验室不符合要求。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ3项目经理部	235758	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-21 2.0 GLSG2-3-20 1.0	工地试验室不符合要求。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	97.00
9	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ5项目经理部	196104	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-21 3.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 工地试验室不符合要求。扣3.0分，	96.00
10	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB4项目经理部	139527.457	中铁五局集团有限公司	GLSG2-3-21 2.0	工地试验室不符合要求。扣2.0分，	98.00
11	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB3-1项目经理部	157041.505	中铁三局集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分，	98.00
12	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB2项目经理部	183300	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-21 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 工地试验室不符合要求。扣2.0分，	97.00
13	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5项目经理部	1403337	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-2 2.0	特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分， 未对职工进行专项教育和培训。扣2.0分，	96.00
14	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB3-4项目经理部	193177	中铁二局集团有限公司	GLSG2-3-2 3.0	未对职工进行专项教育和培训。扣3.0分，	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB3-2项目经理部	187098.956	中铁广州工程局集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分,	98.00
16	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	施工	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程施工总承包ZCB5-TJ6项目经理部	144050.368	河北联蜀公路工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分,	99.00
17	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL8标段总监办	1573	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101018 2.0 JJX101022 1.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣2.0分, 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	97.00
18	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL7标段总监办	1584	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分,	97.00
19	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL2标段总监办	1489.25	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	JJX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分,	97.00
20	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL6标段总监办	2137.3618	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣2.0分,	98.00
21	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL4标段总监办	1488.3750	北京交科工程咨询有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣2.0分,	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL3标段总监办	1488.76	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的。扣2.0分,	98.00
23	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	监理	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程JL5标段总监办	1340.45	甘肃新科建工监理咨询有限公司	JJX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分,	97.00
24	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	勘察设计	成渝扩A2	7628	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分,	95.00
25	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	勘察设计	成渝扩A1	19052	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项。无扣分,	100.00
26	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程SY7标段监理试验室	1059	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	97.00
27	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程SY8标段监理试验室	1059	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	97.00
28	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程SY6标段监理试验室	1060.0594	四川督信工程试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程SY3标段监理试验室	1059.9996	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，	97.00
30	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程SY2标段监理试验室	1059.7235	广西交科集团有限公司	JJC201010 5.0	试验检测机构的重要变更（指机构行政负责人、技术、质量负责人、地址等的变更）未在规定期限内办理变更手续。。扣5.0分，	95.00
31	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程SY5标段监理试验室	1059.5633	湖北高路工程检测中心有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	98.00
32	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程	试验检测	G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程SY4标段监理试验室	1059.666	交科院检测技术（北京）有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，	97.00